

Tabelle1

Dorferneuerung Langenpreising  
AK III Infrastruktur, Verkehr, Mobilität und Umwelt

Stand: 29.09.13

### Bank-Liste

Nr	Standort	Kommentar	Zuständigkeit	auf Liste seit	erledigt
1	Bushaltestelle Post	Keine Sitzmöglichkeit für Fahrgäste Fest verankerte Betonbank Problem: Bushaltestelle dient als Treffpunkt der Jugendlichen	Gemeinde	22.08.13	
2	Maibaum	Bank ist vorhanden, aber eingewachsen Sträucher ausschneiden	Obst- u. Gartenbauverein	22.08.13	
3	Deutinger-Kapelle	Anfragen wegen genauem Standort		22.08.13	
4	Myrt – Buckenmeier	Prisostraße bzw. Radweg nach Wartenberg Zwischen Baumgruppe bei Buckenmeier, Myrt, Steinberger		22.08.13	
5	Radweg / Wasserfall	An der Gemeindegrenze zu Wartenberg, am Strogen-Wasserfall, Radweg-Ende Prio: niedrig		22.08.13	
6	gegenüber Kleinsellmaier	Bank ist vorhanden, aber in schlechtem Zustand Die Bäume zur Strogen hin sollten ausgeschnitten werden, so dass der Blick auf die Strogen frei ist. Wer ist für die Bäume zuständig?		22.08.13	
7	Brücke St. Martin Straße	Auf der Seite des alten Baugebietes Früher gab es dort eine Bank, wegen Vandalismus wurde diese abgebaut. Ein neuer Versuch könne gestartet werden. Zusätzlich Bäume ausschneiden, wegen Sicht auf Flutkanal		22.08.13	
8	Weg altes-neues Baugebiet	Bank ist vorhanden, aber eine Lehne fehlt. Der alte Sandkasten sollte entfernt werden. Dieser Platz ist sehr schön für Picknick, deshalb wäre ein Tisch / Sitzgruppe nicht schlecht. Prio: niedrig (wegen Erweiterung Baugebiet)		22.08.13	
9	Wasserfall Landshuter Str	Bank-Tisch-Kombination wäre hier schön. Zusätzlich sollten die Bäume ausgeschnitten werden, so dass der Blick aufs Wasser möglich wird.		22.08.13	
10	Radweg Zustorf (Kreuz)	Bank ist vorhanden, aber eine Lehne fehlt.		22.08.13	
11	Bushaltestellen	An vielen Bushaltestellen fehlt die Sitzmöglichkeit für Fahrgäste (siehe auch IGOL-Fragebogen)		22.08.13	
12	Bushaltestelle Lgpr Ost	Bank wäre wünschenswert. Schöner Ausblick auf die Felder		22.08.13	
13	Spielplatz altes Baugebiet	Bank-Tisch-Kombination wäre super. Mittig auf der Südseite, weil von da aus der gesamte Spielplatz einsehbar ist.		22.08.13	

Tabelle1

14	Spielplatz neues Baugebiet	Bank-Tisch-Kombination wäre super.		22.08.13	
15	Thenner See Straße	Beim Kreuz an der Straße zum Thenner See		19.09.13	
16	Zustorf	Detaillierte Aufteilung für Zustorf folgt in Kürze			